

| Классификация | Название работы | Подробное описание работы | Цена (куплен у нас) | Цена (куплен не у нас) |
|---|---|--|---------------------|------------------------|
| Замена деталей навесного оборудования | Замена ручки газа, фары, спидометра, переключателя поворотников, тормозных кнопок | Разборка полка, замена соответствующей запчасты, размотка и замотка оплетки. | 350 | 450 |
| Аккумулятор | Замена батареи | Замена батареи на CityCoco Ride и аналогах, которая стоит в ногах и приклеена. | 200 | 400 |
| | Проверка емкости АКБ | Проверка емкости ваттметром. (Только в Одессе и в Киеве) | 100 | 200 |
| | Установка теплушки 50А | Установка в аккумулятор реле-автомата на 50А вместо предохранителя. | 270 | 350 |
| Контроллер | Замена контроллера | Замена контроллера при условии что все разъемы и мощности совпадают. | 300 | 400 |
| | Подключение контроллера. | Процедура отличается от замены тем, что мощности и/или разъемы не совпадают | 600 | 900 |
| Двигатель | Диагностика мотора 8" и 12" | Проверка датчиков Холла прибором, проверка сопротивления обмоток прибором, замер энергопотребления без нагрузки | 350 | 450 |
| | Подробная диагностика (неполный разбор) мотора 8" и 12" | Отличие от предварительной диагностики в том, что производится неполный разбор мотора, для осмотра состояния магнитов, железа и обмоток. (Производится если по приборам все исправно, но мотор работает все равно не корректно.) В стоимость уже входит проверка датчиков Холла и обмоток. | 750 | 900 |
| | Полный разбор мотора 8" и 12" | Полный разбор мотора включает в себя и обычную диагностику (приборами) и подробную диагностику, а так же профилактические работы: чистка мотора, замена сальника. Этот тип работы не включает замену магнитов, силовых проводов или датчиков Холла. | 1100 | 1300 |
| | Перемотка мотора 8" 1000-1500W/ 2000W | В стоимость перемотки входит стоимость полного разбора мотора. Не входит: снятие колеса, шиномонтаж, замена датчиков Холла и силового провода. | 2700/3600 | 3000/4000 |
| Колеса, шиномонтаж | Снятие и установка переднего колеса 8" | Демонтаж и монтаж переднего колеса | 200 | 300 |
| | Снятие и установка переднего колеса 12" | Цена за демонтаж и монтаж переднего колеса | 270 | 400 |
| | Снятие и установка заднего колеса 8" (замена мотора) | Демонтаж и монтаж колеса, отключение фазных проводов и датчиков Холла. | 400 | 600 |
| | Снятие заднего колеса 12" (замена мотора) | Демонтаж и монтаж колеса, отключение фазных проводов и датчиков Холла. | 600 | 900 |
| | Шиномонтаж (снять и одеть) 8-12» | В стоимость не входит снятие колеса | 300 | 400 |
| | Шиномонтаж (снять и одеть) 13» | В стоимость не входит снятие колеса | 400 | 500 |
| Рулевое соединение | Замена рулевого стакана | В работу входит снятие верхнего крепления руля. | 100 | 130 |
| | Замена верхнего крепления руля | В работу входит только замена верхнего крепления руля | 70 | 100 |
| Тормозная часть | Замена переднего суппорта 8" (комплект) | Замена подразумевает полную замену комплекта тормозной системы: суппорта со шлангом и ручкой. В стоимость не входит цена детали. | 500 | 650 |
| | Замена заднего суппорта 8" (комплект) | Замена подразумевает полную замену комплекта тормозной системы: суппорта со шлангом и ручкой. В стоимость не входит цена детали. | 650 | 850 |
| | Замена переднего суппорта 12" | Замена подразумевает полную замену комплекта тормозной системы: суппорта со шлангом и ручкой. В стоимость не входит цена детали. | 550 | 700 |
| | Замена заднего суппорта 12" | Замена подразумевает полную замену комплекта тормозной системы: суппорта со шлангом и ручкой. В стоимость не входит цена детали. | 750 | 1000 |
| Ходовая часть | Замена комплекта подшипников в вилке | Замена подшипников верхних и нижних в вилке, в стоимость не входят | 400 | 550 |
| | Замена вилки | Цена включает замену вилки, установку старых амортизаторов на новую вилку. | 600 | 800 |
| | Замена передних амортизаторов | Цена включает снятие/установку вилки. | 600 | 800 |
| | Замена задних амортизаторов | Цена указана только за замену амортизаторов. Замена пружин стоит в 2 раза дороже. | 200 | 300 |
| Крылья и прочий защитный пластик | Замена крыльев RIDE, Connect | В стоимость входит демонтаж и монтаж светодиодной ленты (поворотники). | 450 | 550 |
| | Замена диодной ленты в крыле RIDE, Connect | Замена светодиодной ленты в снятом крыле. | 230 | 300 |
| | Замена крыльев Classic | Замена крыльев в которых не предусмотрена диодная лента. В случае снятия колес - двойной тариф. | 220 | 350 |
| | Замена крыльев Harley | Замена крыльев с учетом снятия заднего колеса. Перестановка старой светодиодной ленты в новое крыло уже входит в стоимость. | 850 | 1000 |
| | Замена нижнего пластика на Long Range | | 550 | 700 |
| | Замена нижнего пластика на Harley | | 800 | 1000 |
| | Замена пластика полка Connect | | 200 | 300 |
| | Замена пластика держателя батареи Connect | | 300 | 400 |
| Работа с элементами рамы | Установка двойного сидения на LUQI | | 250 | 330 |
| Установка дополнительного оборудования | Установка конвертера | Подключение конвертера внутри корпуса, без каких либо выводов проводов из корпуса | 300 | 400 |
| | Установка GPS трекера | Цена за работу, если в скутере уже есть 12В. При отсутствии нужно еще покупать конвертер и оплачивать подключение. | 150 | 250 |
| | Установка мощной фары | Фара светодиодная на 27 Вт. В цену входит и стоимость фары и ее подключение. | 1200 | 1500 |
| | Установка пластикового кейса | Изготавливается спец. крепление для монтажа кейса к спинке. | 550 | 700 |
| | Установка брендового пластикового кейса на LUQI | | 350 | 400 |
| Дополнительные опции сервиса | Мойка электробайка | Полная мойка электробайка тряпкой (мойка отсека электроники и/или батареи в цену не входит) | 100 | 130 |
| | Чистка отсека электроники | Вскрытие полка/отсека электроники и полная очистка от пыли, мойка внутри. | 250 | 330 |